TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL CUERPO 5-10CM SIN PILA 2-AAA HT-668

Código: **05009824**

Marca: **DURBAN**

Familia: **Cuidado Personal**

Grupo: **Termómetro**

Dimensiones	
Longitud:	4.7 cm
Ancho:	16.7 cm
Alto:	10.9 cm
Peso:	161 gr

Este producto cuenta con la(s) siguiente(s) característica(s):

Hecho en China Reciclable

TERMOMETRO INFRARROJO DIGITAL CUERPO 5-10cm SIN PILA 2-AAA HT-668
- Marca: Durbán
- Producto: Termómetro Infrarrojo
- Modelo: Digital/HT-668
- Distancia a Medir : 5-10 cm
- Memoria de mediciones: 32
- Temperatura ambiente a medir : 0°C a 40°C
- Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C
- Rango de medición de la temperatura del cuerpo: 34.8 - 42.4°C.
- Rango de medición de temperatura para objetos: 0 - 100°C.
- Humedad relativa: ? 85%.
- Tiempo de reacción: 0.5 seg.
- Incluye Baterías: No
- Alimentación: DC 3V (2 x baterías AAA)
- Cantidad: 1
- Formato: Envase caja de cartón

- Fabricación: China

Características
- Medición rápida de temperatura sin contacto, a solo 1 segundo de reacción.
- Alerta de alta temperatura con retroiluminación tricolor.
- Pantalla digital claramente visible.
- Superficie de temperatura
- Prueba de temperatura
- Almacenamiento de 32 datos de medición .
- Este termómetro utiliza 2 baterías AAA, estas deben ser instaladas siguiendo la polaridad que se muestra dentro de la tapa de baterías.
- Precisión de medida:
* 34.8°C~35.0°C:± 0.3°C.
* 35.1°C~39.5°C:± 0.2°C
* 39.6°C~42.4°C:± 0.3°C

Descripción de funciones en pantalla
- Modo de lectura de superficies / Objetos.
- Modo de lectura para cuerpo.
- Lectura de medición.
- Símbolo de sonido.
- Símbolo de batería.
- Símbolo de alarma.
- Unidad de medida de temperatura.

Usos
- Es muy usado en escuelas, hospitales, privados y familias.
- Para toma de temperatura en adultos , niños , tercera edad , etc.
- También es ampliamente usado en agricultura, manufactura, alimentos, petroquímicos y otras industrias.

Recomendaciones al Medir
- Con el fin de no afectar los resultados (de la medición), no realice la medición al intemperie.
- Mantener el termómetro más de 20 minutos en el entorno de medición.
- Medición de temperatura del cuerpo:
* Quitar pelo de la frente
* Limpiar el sudor
* Apuntar el termómetro al centro de la frente a una distancia entre 5 - 10cm. y presionar el gatillo
- La instalación incorrecta de las baterías puede dañar el termómetro o causar mediciones poco precisas.

Condiciones que afectarán la precisión de medición
- Sudor.
- Salida de aire.
- Al salir del baño.
- Viento.
- Cambios en la temperatura ambiente.